

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/11943-2 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Tétényi út
(Bornemissza tér) megsüllyedt
útpálya javítása**

hivatkozás: **Járókelő 81696 sz. bejelentés**


e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Bejelentése beérkezését követően a megsüllyedt útpálya balesetveszélyesként való megjelöléséről gondoskodtunk, az illetékes kivitelezőt pedig felszólítottuk a javításra. A szükséges helyreállítás azóta már megtörtént, melyről képet csatolunk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!



Budapest, 2021. május 18.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály