

Sorszám: 00082745.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Thallóczy L. utca – Kelenföldi út – kiálló fedlap, letaposott aszfaltburkolat és szegély

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a fenti címen lévő járdával kapcsolatos észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénk megállapításai alapján feltételezzük, hogy a szomszédos szerelőműhely előtt várakozó autók teszik tönkre a járda sarkát, süllyedt le az aszfalt és a szegélykő. Megrendeltük szerződéses partnerünktől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) a járdasarok helyreállítását, melyet szabad kapacitásuk és az időjárási viszonyok függvényében végeznek el. Intézkedésükig szíves türelmét kérjük.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2021. július 09.

Tisztelettel:


Kadi Gergely
osztályvezető

