

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/17878-6 /2021**

tárgy: **VII. ker. Thököly út 1. előtt elbontott hulladékátroló edény – vascsonk –**

hivatkozás: **Járókelő 83701 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest VII. ker. Thököly út 1. számú ingatlan előtt jelzett probléma ismert előttünk. A javítás érdekében már megtettük a szükséges intézkedést.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy elsősorban balesetveszélyes hibák javítására tudunk sort keríteni, az egyéb meghibásodásokat, fenntartási jellegű feladatokat pedig finanszírozási és erőforrási kapacitásaink függvényében, prioritási sorrendben tudjuk elvégezni.

Az üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig, - *a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján* - a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a munkálatok megkezdésének pontos időpontját nem ismerjük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2021. november 29.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály