

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/18072 - 2 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Bartók Béla út
143. burkolathibák és szabálytalan
úthasználat**

hivatkozás: **Járókelő 84376 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben leírt, illetve a képen látható megállás szabálytalan, a forgalmi rend nem engedi meg a rövid idejű várakozást sem. A forgalmi rend betartatása és ellenőrzése nem Társaságunk feladata, annak ellenőrzése a közterületfelügyelet és a rendőrség hatásköre.

A sínszálakhoz csatlakozó, közvetlenül azok mellett található aszfaltburkolat vágányterület, melynek kezelése és üzemeltetése a Budapesti Közlekedési Zrt. illetékességébe tartozik. A hézagok, burkolathiányok ügyében az említett vállalat tud intézkedni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. június 18.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály