

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/21325-2 /2021**

tárgy: **Budapest XI. ker. Villányi út – Elek utca csp. lévő szegélyek.**

hivatkozás: **Járókelő 85911 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest XI. ker. Villányi út – Elek utca csomópontban lévő megsérült szegélyek javítása érdekében intézkedtünk.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az építéskor, a Villányi út teljes szakaszán – *így a szóban forgó csomópontban is* – a megépült szegélyek vonalvezetése és magassága, jogerős útépitési tervek alapján valósult meg, amely kialakítás az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak a mai napig is megfelel. A szegélyek rongálódását, a Késmárk utca felől-, a vágányokon keresztül érkező szabálytalanul – *közúti forgalommal szemben* – közlekedő járművek okozzák. A villamosvágányokon két irányú forgalmi rend van érvényben, így azon áthaladva mindkét irányban a kanyarodást az útátjáró jobb oldaláról lehet megkezdni. A közútbiztonságot veszélyeztető járművezetők vezetéstechnikai hibája nem indokolja a szegély vonalvezetésének- illetve magasságának megváltoztatását. A jelenlegi kialakítás a gyalogátkelőhely védelmét és a gyalogosok biztonságos áthaladását szolgálja.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2021. július 20.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály