

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/28752 -2 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Budafoki út  
centrum irány, Kelenföldi erőmű  
buszmegálló közelébe járdahiba**

hivatkozás: **Járókelő 89708 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Budafoki út bejelentett szakasza a „BudaPart” ingatlanfejlesztés építési területe mellett található, kijelölt kerékpárúttal nem rendelkezik. A fenntartási kérdésekben elsősorban a terület fő, gyalogos járdaként betöltött szerepét szem előtt tartva hozunk döntést. Figyelembe véve, hogy a centrum irányú oldalon lakóházak nincsenek, és így igen gyér gyalogosforgalom jellemzi, a hiba javítását jelenleg nem áll módunkban elvégezni. Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Budafoki út, Dombóvári út – Budafoki út 111. között található szakaszán a „BudaPart” projekt keretében nagyobb felületű burkolat cserével járó beavatkozás várható. A munkálatok információink szerint leghamarabb 2022-ben kezdődhetnek meg, és a bejelentett hibahelyet is érintik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. október 21.

Budapest Közút Zrt.

Üzemeltetési Osztály