

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 30303 – 2 /2021**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 90449 sz. bejelentés**
**XIII. ker. Dózsa György út trolimegálló,
vízmegállás**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Dózsa György úton a bejelentésben szereplő második fényképen látható vízmegállás egy eldugult víznyelő miatt alakulhatott ki, ennek tisztítását megkértük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től. Időközben közműfektetési munkák is zajlanak az ideiglenes trolimegálló közelében, így a Dózsa György út irányából nehezebb a megálló megközelítése, de ezek a munkák várhatóan hamarosan befejeződnek, így a buszváró mögött – ahogy eddig is – lehet majd biztonságosan közlekedni a gyalogosoknak.

A Váci út felőli nagy járdában lévő vízmegállások javítását egyelőre nem tervezzük. A Skanska építkezése és a 3-as metró akadálymentesítése miatt erre a területre tehergépkocsik hajthatnak fel, melyek a kijavított burkolatot gyorsan tönkre tennék, ezért a járdajavítást itt feleslegesnek tartjuk. Jelenleg a „pocsolyák” jól kikerülhetők a meglehetősen széles járdaszakaszon. Az irodaház felépítése után új díszburkolat fog épülni, ennek megvalósulásával a probléma véglegesen megoldódik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2021. október 27.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály