

Jarokelo.hu

Budapest, 2022.03.08
Ügyiratszám: 6301700/DSOHCSSOMU/108761/2022/H
Ügyintézőnk: Fogarasi Judit
Ügyfélkapcsolat azonosító száma: 100051587922

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunkhoz érkezett bejelentésére, amelyet a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19. számnál található fedlappal kapcsolatban tett, az alábbi tájékoztatást adjuk.

Köszönjük, hogy kérésükkel hozzánk fordultak. Társaságunk rövidesen felülvizsgálja az Önök által említett berendezés hibáját (akna fedlap), és Kollégáink a szükséges helyreállítási munkákat el fogják végezni, előre láthatólag március – április hónapban.

A munka elvégzéséig kérjük megértő türelmüket.

Amennyiben levelünkkel kapcsolatban bárminemű további kérdése, észrevétele, javaslata lenne, az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak rendelkezésére:

- vezetékes telefonról: 06-1-238-3838
- mobiltelefonról: 06-20/30/70-978-56-11
- elektronikus úton: eloszto@elmu.hu
- 1300 Budapest 3., Pf. 151.
- személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkon

Tisztelettel,

ELMŰ Hálózati Kft.