

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/32971-2 /2021**

tárgy: **Budapest, III. ker. Pünkösdfürdő u.
48A. sz. megsüllyedt útszakasz**

hivatkozás: **Járókelő 91784 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkbe tartozó úthálózatot, köztük a Pünkösdfürdő utcát is és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik. Társaságunk a hiba javítását beütemezi távoli fenntartási feladatai közé. Megjegyezzük azonban, hogy az azonnali beavatkozást igénylő, forgalomra nézve veszélyes útszakaszok javítása városszerte elsőbbséget élvez. A javításokat kapacitásunk függvényében – éjszakai műszakban is – folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. november 12.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály