

**címzett: Járókelő Egyesület****e-mail: budapest@jarokelo.hu****lktatószám: BPK/ 35522- 2 /2021.****tárgy: JÁRÓKELŐ 92943 sz. bejelentés****Bp. VI., Bajcsy-Zsilinszky út 27._
„Bajcsy-Zsilinszky úthiba, marások”****e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A panaszában leírt első hibát továbbítottuk az M3 metrófelújítását végző kivitelezőnek, mivel ez az M3 metrópótló buszok ideiglenes buszsávja is egyben.

A figyelemfelhívó piros burkolat lemarása éppen a kerékpárosok közlekedése miatt lett elvégezve, mert esős időben csúszóssá vált a burkolat, amelyre több bejelentés is érkezett Társaságunkhoz.

Az M3 metrófelújítás befejeztével az V-VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út forgalomtechnikai szempontból felülvizsgálatra kerül, amelynek során a sávkiosztások megváltozhatnak, és a szükséges burkolatjavítások is ekkor készülnek majd az új burkolati jelek felfestését megelőzően.

Budapest, 2021. december 8.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály