

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 6400 - 2/2022**

tárgy: **Budapest, II. ker. Szél Kálmán tér
pókhálósá tört üveg, hiányos pad,
eldugult víznyelő**

hivatkozás: **Járókelő 93091 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A II. kerület Szél Kálmán téren található műtárgyon lévő üvegkorlátok, padok nincsenek Társaságunk üzemeltetésében, azok a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kezelésében, üzemeltetésében található. A vízvezető rendszer tisztítása érdekében Társaságunk a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. március 2.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály