


BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI

POLGÁRMESTERI HIVATAL



III. Kerületi Polgármesteri
Hivatal
Főépítészeti és Várostervezési
Iroda

1033 Budapest, Fő tér 1.

Tárgy: Tájékoztatás a Budapest III. kerület
Szentendrei út (23152/45) és (23034)
hrsz-ú közterületeken húzódó
kerítéssel kapcsolatosan

Ügyintéző: Polgár János
Telefon: 4378-846
Ügyiratszám: I/44/2/2022.
Melléklet: Bejelentés

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

A Járókelő Közhasznú Egyesület bejelentése alapján tudomásunkra jutott, hogy a **Budapest III. kerület Szentendrei út (23034) és a (23152/45) hrsz-ú közterületein** korábban megépült kerítés egy szakasza balesetveszélyesen bedőlt. A kerítés az önkormányzati tulajdonú (23152/45) hrsz-ú közterületen álló vendéglátást szolgáló építmény bejáratához vezet. A fémszerkezetű kerítés rossz állapotú, korrodált és az építmény felé vezető végén bedőlt, ami így balesetveszélyessé vált.

Kérem szíves intézkedésük megtételét a balesetveszély elhárítása érdekében.

Budapest, 2022. március 31.


Dr. Kiss László polgármester nevében és megbízásából:



g. Csernák Marianna
Greifensteinné Csernák Marianna
Főépítészeti és Várostervezési Iroda
Irodavezető

Erről értesül:

1. Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1033 Budapest, Mozaik utca 7.(KAPU)
2. Járókelő Közhasznú Egyesület 1052 Budapest, Semmelweis u. 9.(KAPU)
3. Nyilvántartás
4. Irattár



Balesetveszélyes

AZONOSÍTÓ

JAROKELO-BUDAPEST-00097426

PROBLÉMA HELYSZÍNE


Budapest, Aquincum megállóhely, 1031 Magyarország

FRISSÍTÉS 2022.03.11. Bejelentő hozzászólása: "Ebben az esetben kérem a Kerület jegyzőjét szólítsa fel ingatlan tulaját! Köszönöm!" — FRISSÍTÉS 2022.03.11. III. kerületi Közterület-felügyelet válasza: "A 00097426 számú bejelentésben jelzett kerítéssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy annak javítása az ott lévő vendéglátóegység feladata, mivel az ő tulajdonukban van. Kérjük, hogy őket keressék meg az ügyben." — Kérem javíttassák meg a kerítést! Veszélyes. Köszönöm szépen!


Megnézem a bejelentést

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióit érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt: <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/97426/balesetveszelyes/hivatal>

(23034) hrsz



Budapest III. Kerület - Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal



1:1 000

0 50méter

Készítette: POLGÁR János (Óbuda)

Az adatszolgáltatás nem teljes körű! További információkért olvassa el az építési szabályzatokkal kapcsolatos helyi rendeleteket!