

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/10482-2 /2022**
tárgy: **Budapest, III. ker. Szentendrei út
196. Hullámos út, megsüllyedt
fedlap**
hivatkozás: **Járókelő 98395 sz. bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkbe tartozó úthálózatot, köztük a Szentendrei utat is és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik. A bejelentett hiba kijavítására felkértük az illetékes közműszolgáltatót.

Kérjük válaszukat szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. április 19.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály