

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/10756 -2 /2022**

tárgy: **Budapest, II. ker. Budakeszi út
Vízművek buszmegálló szegélyhiba**

hivatkozás: **Járókelő 98988 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatot működtet. Az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat rendszeresen ellenőrizzük és az azonnali beavatkozásra váró hibák javítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük. A II. ker. Budakeszi út Vízművek buszmegálló mellett lévő kiemelt szegély állapota ismert Társaságunk előtt.

A buszmegálló járdaszegélyhiány megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megtettük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. április 8.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály